

Limpiar la máquina

Duración estimada 20 min

Material necesario:

Pastillas JURA de limpieza de 3 fases
Pack de 6 uds. (Art. 24225)




Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo WE6». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.



Condición previa:



«Limpieza»




«Vaciar el depósito de posos»



«Limpieza»



«Máquina limpiando»
«Introducir pastilla»



«Máquina limpiando»
«Vaciar el depósito de posos»

